



Адаптация объектов по программе «Доступная среда»

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №01**

МБДОУ детский сад «Фестивальный»

г. Сургут, пр-т Первопроходцев, 12.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
ДЮ №65 «Фестивальный»
/ Маркова Н.А.
05 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 01
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, 12.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный».
- 1.2. Адрес объекта: 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проезд Первопроходцев, 12.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 2 464,9 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 7 866,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1985 г., последнего капитального ремонта – 2020г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, капитального – _____.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный»; (МБДОУ №65 «Фестивальный»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Первопроходцев, 12.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628408, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11 телефон: (8-3462)52-53-38, электронный адрес: don@admsurgut.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг другое): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дом, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 452 чел., вместимость – 490 чел., пропускная способность – 510 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4 направлениях. Вблизи объекта располагаются 4 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Магазин Москва», нечетная сторона пр-та Комсомольский с расстоянием до объекта – 340 м. с номерами автобусов №107, 18, 28а, 47, 45, 49, 110, 115, 116, 111, 114, 113, 117, 119, 118; маршрутными такси №20, 69, 31.

- от остановки «Магазин Москва», четная сторона пр-та Комсомольский с расстоянием до объекта – 370 м. с номерами автобусов №28, 116, 99, 18, 61, 107, 117, 115, 118, 47; маршрутными такси №20, 40, 31

- от остановки «ТЦ Славянский», четная сторона ул. Геологической с расстоянием до объекта – 510 м. с номерами автобусов №119, 18, 49, 28а, 43, 115, 113, 117, 118, 68; маршрутными такси №69, 20.

-от остановки «Аптека», нечетная сторона ул. Геологической с расстоянием до объекта – 450 м. с номерами автобусов №68, 18, 28, 99, 43, 119, 118, 115; маршрутными такси №40, 20.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: На маршрутах задействованы низкопольные автобусы №107, 18, 28а, 28, 43, 47, 45, 49, 68, 99, 110, 113, 115, 116, 111, 114, 113, 117, 119, 118.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Магазин Москва», нечетная сторона пр-та Комсомольский с расстоянием до объекта – 340 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В – доступно условно всем или ДУ-И- доступно условно избирательно), ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно планировочных барьеров на объекте, которые считаются критичными для инвалидов различных нозологий, что является несоответствием требованиям по доступности, безопасности, информативности, комфортности, и позволяет определить уровень доступности объекта как «ВНД» (временно недоступно) для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования г. Сургута» на период до 2030 года»; в рамках исполнения программы адаптации объекта разработанной на основании паспортизации ОСИ.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», на официальном сайте учреждения <https://ds65-surgut.gosuslugi.ru/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) №1
2. Акта обследования объекта №1

от « 26 » 05 2025 г.
от « 26 » 05 2025 г.





УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

ДС №65 «Фестивальный»

/ Маркова Н.А.

2025г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ) № 01

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, 12.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный».
- 1.2. Адрес объекта: 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проезд Первопроходцев, 12.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 2 464,9 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 7 866,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1985 г., последнего капитального ремонта – 2020г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно. капитального – _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 11.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный»; (МБДОУ №65 «Фестивальный»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Первопроходцев, 12.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации город Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628408, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11 телефон: (8-3462)52-53-38, электронный адрес: don@admsurgut.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг другое): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дом, дистанционно): на объекте.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 452 чел., вместимость - 490 чел., пропускная способность - 510 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4 направлениях. Вблизи объекта располагаются 3 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Магазин Москва», нечетная сторона пр-та Комсомольский с расстоянием до объекта – 340 м. с номерами автобусов №107, 18, 28а, 47, 45, 49, 110, 115, 116, 111, 114, 113, 117, 119, 118; маршрутными такси №20, 69, 31.

- от остановки «Магазин Москва», четная сторона пр-та Комсомольский с расстоянием до объекта – 370 м. с номерами автобусов №28, 116, 99, 18, 61, 107, 117, 115, 118, 47; маршрутными такси №20, 40, 31

- от остановки «ТЦ Славянский», четная сторона ул. Геологической с расстоянием до объекта – 510 м. с номерами автобусов №119, 18, 49, 28а, 43, 115, 113, 117, 118, 68; маршрутными такси №69, 20.

-от остановки «Аптека», нечетная сторона ул. Геологической с расстоянием до объекта – 450 м. с номерами автобусов №68, 18, 28, 99, 43, 119, 118, 115; маршрутными такси №40, 20.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: На маршрутах задействованы низкопольные автобусы №107, 18, 28а, 28, 43, 47, 45, 49, 68, 99, 110, 113, 115, 116, 111, 114, 113, 117, 119, 118

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта Магазин Москва», нечетная сторона пр-та Комсомольский с расстоянием до объекта – 340 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:



Заместитель заведующего по АХР, Кузнецова Н.С., 31-25-48

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)





УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Фестивальный»

/ Маркова Н.А.

2025г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

ХМАО-Югра, г. Сургут
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

«___» _____ 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный».
- 1.2. Адрес объекта: 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проезд Первопроходцев, 12.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 2 464,9 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 7 866,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1985 г., последнего капитального ремонта – 2020г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, капитального – _____.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный»; (МБДОУ №65 «Фестивальный»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Первопроходцев, 12.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление деятельности от _____ года № ЛО35-01304-86/00176183 выданной 05.06.2018. Срок действия - бессрочная

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4 направлениях. В близи объекта располагаются 3 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Магазин Москва», нечетная сторона пр-та Комсомольский с расстоянием до объекта – 340 м. с номерами автобусов №107, 18, 28а, 47, 45, 49, 110, 115, 116, 111, 114, 113, 117, 119, 118; маршрутными такси №20, 69, 31.

- от остановки «Магазин Москва», четная сторона пр-та Комсомольский с расстоянием до объекта – 370 м. с номерами автобусов №28, 116, 99, 18, 61, 107, 117, 115, 118, 47; маршрутными такси №20, 40, 31

- от остановки «ТЦ Славянский», четная сторона ул. Геологической с расстоянием до объекта – 510 м. с номерами автобусов №119, 18, 49, 28а, 43, 115, 113, 117, 118, 68; маршрутными такси №69, 20.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

-от остановки «Аптека», нечетная сторона ул. Геологической с расстоянием до объекта – 450 м. с номерами автобусов №68, 18, 28, 99, 43, 119, 118, 115; маршрутными такси №40, 20.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: На маршрутах задействованы низкопольные автобусы №107, 18, 28а, 28, 43, 47, 45, 49, 68, 99, 110, 113, 115, 116, 111, 114, 113, 117, 119, 118

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта Магазин Москва, нечетная сторона пр-та Комсомольский с расстоянием до объекта – 340 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-3	1-10
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	4-8	11-36
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	9-12	37-82
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	13-15	83-152
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	16	153-160
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	161-170
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	170-184

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В – доступно условно всем или ДУ-И- доступно условно избирательно), ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно планировочных барьеров на объекте, которые считаются критичными для инвалидов различных нозологий, что является несоответствием требованиям по доступности, безопасности, информативности, комфортности, и позволяет определить уровень доступности объекта как «ВНД» (временно недоступно) для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования г. Сургута» на период до 2030 года»; в рамках исполнения программы адаптации объекта разработанной на основании паспортизации ОСИ.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К О, С, Г, У) и МГН соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии н

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется.



4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И.
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», на официальном сайте учреждения <https://ds65-surgut.gosuslugi.ru/>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 6 л.
3. Путей движения в здании	на 8 л.
4. Зоны целевого назначения объекта В-І	на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 29 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Фото пути движения до объекта от остановки	на 2 л.
Схема микрорайона	на 1 л.
План прилегающей территории	на 1 л.
Поездный план	на 2 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР Кузнецова Н.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда Мартиросова О.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель заведующего по УВР Ялаева Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

От общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» (сертификат эксперта СДС ВОИ (№ЭТ-01-2400062) «Мир, доступный для всех»; аттестат компетентности эксперта № 000091 СДС «товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала») Филатов С.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение №1
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ № 01
 от « 26 » 05 2025г.

И Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, д. 12.
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане			Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	3-4	Отсутствует доступная информация об объекте или тактильная табличка «Режим работы» дублированная шрифтом Брайля. Перед входом на прилегающую территорию (выходом с территории) отсутствуют предупреждающий тактильно-контрастные указатели или оборудование систем радио информирования и ориентирования Отсутствует контрастное отображение калитки. Отсутствует кнопка вызова помощи.	Предусмотреть наличие доступной информации об объекте дублированная шрифтом Брайля. Оборудовать вход на территорию предупреждающий тактильно-контрастные указатели или систем радио информирования и ориентирования Обеспечить контрастное отображение калитки. Установить кнопку вызова помощи на высоте 0,9-1,1м. с тактильной пиктограммой в соответствии с ГОСТ 52131.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Высота установки кнопки «звонка» 1,5м. Высота установки кнопки для	К	Перевесить или продублировать и кнопку на высоте 1-1,2м., установить	

				выхода более 1,2м. Отсутствуют тактильные опознавательные знаки. Система автоматического закрывания двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки.	К	контрастную тактильную информирующую табличку. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	5-10	Все	Установить на территории элементы системы радио информирования и навигации. Оборудовать места отдыха для МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	3	1-2	-	-	-
	Общие требования к зоне	Есть	1-3	1-10	Все Все Все	Установить доступную информацию об объекте и знак доступности для инвалидов. Обеспечить места отдыха для МГН. Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-3	1-10	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно планировочных барьеров и несоответствие требований нормативных документов определяет уровень Зоны №1 «Территории, прилегающей к зданию (участка)» как ВНД для всех категорий инвалидов.

Приложение №2
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ № 01
 от « » 2025г.

И Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, д. 12.
 (Наименование объекта, адрес)

Информация об объекте (Наименование объекта, адрес)								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
2.1	Лестница (наружная)	Есть	4	11-17	Лестница не соответствует нормативным требованиям. Разная геометрия ступеней.	Все	В марше лестниц, расположенных на продолжении тротуара или пешеходной дорожки, должно быть 3–12 ступеней. Необходимо оборудовать перепад высот тремя ступенями или либо устранить его. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи 0,3м. (допускается 0,28–0,35м.) и высоты подъема ступеней 0,15м. (допускается 0,13–0,17м) Установить контрастное отображение на поручнях предупреждающее об окончании лестницы. Произвести ремонт ступеней.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют рельефное отображение на поручнях предупреждающее об окончании лестницы. Покрытие ступеней демонтировано.	С		
						Все		

2.2	Пандус (наружный)	Есть	5	18-23	Кнопка вызова помощи и знак не соответствует нормативным требованиям: - диаметр кнопки активации менее 50мм. - высота установки кнопки вызова 0,87м. Имеющаяся контрастная противоскользящая полоса шириной менее 0,08м. Поручни не соответствуют нормативным требованиям: - безопасное горизонтальное окончание длиннее марша на 0,3м. должно начинаться на уровне окончания последней ступени и начала горизонтальной площадки; - за счет установленной пластины для крепления кнопки вызова отсутствует пространство для свободного хода кисти руки (Фото №14,15)	Все С Все	Установить кнопку в соответствии с ГОСТ 51671 на высоте 1-1,2м. диаметр кнопки активации не менее 50мм. Установить кнопку и знак в соответствии с ГОСТ 52131. Установить контрастную противоскользящую полосу на краевых ступенях шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Установить поручни в соответствии с ГОСТ 51261.	Установить кнопку в соответствии с ГОСТ 51671 на высоте 1-1,2м. диаметр кнопки активации не менее 50мм. Установить кнопку и знак в соответствии с ГОСТ 52131.
					Обеспечить контрастное отображение наклонной части пандуса относительно горизонтальных площадок. Установить покрытие на всей площади пандуса, плотно закрепить его со всех сторон. Установить контрастное отображение на поручнях предупреждающее об окончании лестницы. Установить навес.	Все Все С Все	Обеспечить контрастное отображение наклонной части пандуса относительно горизонтальных площадок. Установить покрытие на всей площади пандуса, плотно закрепить его со всех сторон. Установить контрастное отображение на поручнях предупреждающее об окончании лестницы. Установить навес.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует контрастное отображение наклонной части пандуса относительно горизонтальных площадок. Отсутствует противоскользящее покрытие на пандусе.	Все		
					Отсутствуют рельефное отображение на поручнях предупреждающее об окончании пандуса. Отсутствует навес.	Все		

2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	6	24-26	Отсутствуют элементы радио информирования, навигации. Имеющийся знак доступности объекта не соответствует нормативным требованиям и вводят в заблуждения посетителей. Покрытие входной площадки демонтировано. Отсутствует доступная информация об объекте или тактильная табличка «Режим работы» дублированная шрифтом Брайля. Установленные тактильные наземные указатели запрещают движение вперед (рисунков рифов не соответствует ГОСТ 52875). Отсутствует противоскользящее покрытие на всей площади входной площадки. Система двухсторонней связи с администратором (домофон) размещен на высоте 1,5м. Отсутствует информация о назначении кнопки.	С, Г Все Все Все С Все Все	Установить перед входом элементы системы радио информирования и навигации. После адаптации объекта установить тактильную информацию о доступности объекта (пиктограммы ГОСТ 52131-2019 для инвалидов по слуху, по зрению и передвигающихся на креслах-колясках). Произвести ремонт. Предусмотреть наличие доступной информации об объекте дублированная шрифтом Брайля. Установить ТНУ в соответствии с ГОСТ 52875. Установить противоскользящее покрытие на всей поверхности входной площадки и закрепить его со всех сторон. Перенести или продублировать кнопки на высоте 1-1,2м. Установить информацию о назначении кнопки.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	Есть	7	27-28	Ширина дверного проёма в свету менее 0,9м. Имеющаяся контрастная лента не является контрастом для отображения дверного проема по отношению к стене.	К, О С	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м. Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери. Полотно двери должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

			Отсутствуют в свободном доступе информационный раздаточный материал со шрифтом Брайля. Система автоматического закрывания двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки.	С	Предусмотреть раздаточный информационный материал со шрифтом Брайля в свободном доступе. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	
			Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто».	К, О	Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто».	
			Отсутствует контрастное отображение ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери. Полотно двери должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены.	
Общие требования к зоне	Есть	4-8	11-36	Все	Оборудовать как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	4-8	11-36	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ВНД - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно планированных барьеров зоны №2 «Вход(входы) в здание» (центральный вход) позволяет определить уровень доступности для инвалидов категории Г, У как ДЧ-И, так как существующие несоответствия не являются критичными для этих категорий инвалидов и существующие барьеры они могут преодолеть в рамках индивидуальной мобильности, для категорий О, С, К существующие барьеры являются критичными, уровень доступности для категорий О, С, К определяется как ВНД.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, д. 12.

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	Есть	9	37-52	Отсутствуют в вестибюле информационные терминалы/киоски, информационные табло, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и с дефектами слуха. Отсутствует информация для инвалидов с нарушением зрения о приближении к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим стойкам, опорам, флагштокам). Нет фотолюминесцентной разметкой.	С, Г	Установить информационные терминалы/киоски, информационные табло, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и с дефектами слуха. Обеспечить зоны повышенной опасности тактильными наземными указателями или изменением поверхности фактуры. Препятствия на путях эвакуации (колонны, выступы, низкие проемы, изменение уровня пола, ступени, пороги и т.п.) должны обозначаться фотолюминесцентной разметкой. Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов, <i>установить скамью в соответствии с требованиями:</i>	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
					Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалидов на каждом этаже.	Все		

				сиденья глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.		
			Отсутствуют в свободном доступе информационный раздаточный материал со шрифтом Брайля. Под маршем лестницы отсутствует ограждение, ограничивающее доступ посетителям в эту зону. (Фото №43, 44) Тактильные наземные указатели не соответствуют нормативным требованиям: - в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются; - не допускается использование направляющих напольных указателей в коридорах шириной менее 4 м; - рисунок рифов в шахматном порядке запрещает движение вперед; - ТНУ из ПВХ/ПУ становятся скользкими при намокании, и являются травмоопасными. Ширина коридоров менее 1,8м.	С	Предусмотреть раздаточный информационный материал со шрифтом Брайля в свободном доступе. Установить ограждения, барьеры, ограничивающие доступ посетителям в зону под маршем лестницы. Демонтировать ТНУ.	сиденья глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.
				С		
				Все		
				Все		Увеличить ширину путей движения в чистоте до не менее 1,8м. Или обеспечить карманы для разъезда длиной не менее 2м, общей шириной с коридором не менее 1,8м.

3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	10	53-61	Контрастная противоскользящая полоса на краевых ступенях шириной менее 0,08м. Лестницы не продублированы пандусами или подъемными устройствами. Под маршем лестницы отсутствует ограждение, ограничивающее доступ посетителям в эту зону. (Фото №53) Отсутствуют тактильные рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц. Поручни не соответствуют нормативным требованиям: - поручни не имеют безопасного горизонтального окончания длиннее марша лестницы на 0,3м. (горизонтальное окончание должно начинаться на уровне окончания последней ступени и начала горизонтальной площадки); -поручни прерываются на середине лестничного марша (Фото №55, 56, 60, 61)	С	Установить контрастную противоскользящую полосу на краевых ступенях шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Продублировать лестницы пандусами или подъемными устройствами. Установить ограждения, барьеры, ограничивающие доступ посетителям в зону под маршем лестницы. Установить рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц в доступном для прочтения инвалидами по зрению формате. Установить поручни в соответствии с ГОСТ 51261.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Двери (внутри здания)	Есть	11	62-65	Ширина дверных проёмов в свету менее 0,9м. Отсутствует контрастное отображение рабочей створки, и ручки по отношению к двери. Имеющаяся контрастная лента не является контрастом для отображения дверных проёмов по отношению к стене. Система автоматического закрывания двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки. Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто».	К С С К, О К	Обеспечить ширину дверных проёмов в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м. Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери. Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери. Полотно двери должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто».	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	12	66-82	Отсутствует световое дублирование аварийной сигнализации. Отсутствует незадымляемая безопасная зона, оборудованная двусторонней секторной связью. Отсутствуют эвакуационные кресла.	Г Все К, О	Установить световое дублирование аварийной сигнализации. Оборудовать незадымляемую безопасную зону двусторонней секторной связью. Приобрести эвакуационные кресла для инвалидов, назначить ответственных лиц за эвакуацию, разработать локальную документацию по эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

			На эвакуационных дверях отсутствуют ручки «антипаника».	Все	Установить ручки – «антипаника» на все двери на путях эвакуации.
			Отсутствует система автоматического закрывания двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	К, О	Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.
			Отсутствуют светонакопительные полосы на проступях верхней и нижней ступени каждого марша эвакуационной лестницы.	Все	Установить светонакопительные полосы на проступях верхней и нижней ступени каждого марша эвакуационной лестницы.
			Отсутствует светонакопительное отображение или искусственная подсветка поручней лестниц на путях эвакуации.	Все	Установить светонакопительное отображение или искусственную подсветку поручней лестниц на путях эвакуации.
			Отсутствует светонакопительная разметка на путях эвакуации.	Все	Установить светонакопительную разметку на путях эвакуации.
			Ширина дверных проёмов в свету менее 0,90м.	К, О	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м.
			Высота порогов более 0,014м.	К	Устранить или понизить порог до 0,014м.
			На всех эвакуационных дверях отсутствует фотолюминесцентное обозначение дверного пройма эвакуационных дверей.	Все	Обеспечить фотолюминесцентное обозначение дверного пройма.
			Тамбуры на эвакуационных выходах не имеют противоскользящее покрытие.	Все	Установить противоскользящее покрытие на всей поверхности эвакуационных тамбуров.
			Имеющаяся контрастная лента не является контрастом для отображения дверных проёмов по отношению к стене.	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери. Полотно двери должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не

					менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены. Перенести или продублировать кнопки на высоте 1-1,2м. Установить информацию о назначении кнопок. Демонтировать ТНУ.	
				Высота кнопки, для открытия двери при выходе из здания 1,3м. Отсутствует информация о назначении кнопки. Тактильные наземные указатели не соответствуют нормативным требованиям: - в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются; - не допускается использование направляющих напольных указателей в коридорах шириной менее 4 м; -ТНУ из ПВХ/ПУ становятся скользкими при намокании, и являются травмоопасными. - на уличных площадках рисунков рифов в шахматном порядке запрещает движение вперед. На улице перепад высот в 1 ступень (0,065м., 0,11м.). (Фото№ 70, 74) Отсутствует противоскользящее покрытие на всей площади эвакуационных площадок в том числе на металлических площадках, ведущих с групп. Покрытие эвакуационных площадок на улице демонтировано. Размер уличной эвакуационной площадки при реконструкции менее 1,4*1,8м (Ш*Г).	К Все	
				Устранить перепад высот.		
				Установить противоскользящее на всей поверхности входной площадки и закрепить его со всех сторон.		
				Произвести ремонт ступеней.		
				Обеспечить площадку при реконструкции и в рамках "разумного приспособления" 1,4*1,8м (Ш*Г), при этом дверная ручка должна быть на		

						высоте 0,85-1,1 м и расстоянием до боковой стены не менее 0,6м. Обеспечить зоны повышенной опасности тактильными наземными указателями или изменением поверхности фактуры.	С	
				Отсутствует информация для инвалидов с нарушением зрения о приближении к зонам повышенной опасности (стойкам, опорам, флагштокам). (Фото №72) Ширина дверных проёмов в свету 0,69м.	К, О	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м.		
				Высота порога на эвакуационном выходе с группы 0,025м. Эвакуационные лестницы, ведущие с групп на улицу не продублированы пандусами или подъемными устройствами.	К, О	Устранить или понизить порог до 0,014м.		
				Поручни не соответствуют нормативным требованиям: -отсутствует поручень на высоте 0,9м. - поручни не имеют безопасного горизонтального окончания длиннее марша на 0,3м. (безопасное горизонтальное окончание длиннее должно начинаться на уровне окончания последней ступени).	К	Продублировать лестницы пандусами или подъемными устройствами.		
				Отсутствует контрастная противоскользящая полоса на краевых ступенях.	Все	Установить поручни в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.		
				Отсутствует контрастная противоскользящая полоса на краевых ступенях.	Все	Установить контрастную противоскользящую полосу на краевых ступенях шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м.		
				Ступени лестницы с открытыми подступенками. (Фото №82)	Все	Не следует применять на путях движения МГН ступени без подступенков.		

				Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации МГН.	Все	Оборудовать эвакуационные выходы в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330.2020г.	
				Разная геометрия ступеней: высота первой ступени 0,235м.		Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи 0,3м. (допускается 0,28-0,35м.) и высоты подъема ступеней 0,15м. (допускается 0,13-0,17м)	
Общие требования к зоне	Есть	9-12	37-82	Отсутствует оптимальный наиболее короткий и безопасный путь к зоне целевого посещения.	Все	Обустроить оптимальный, наиболее короткий и безопасный путь к зоне целевого посещения.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов.	Все	Эвакуационные выходы приспособить для эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	9-12	37-82	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно планировочных барьеров и несоответствие требований нормативных документов определяет уровень Зоны №3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)» как ВНД для всех категорий инвалидов.

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, д. 12.

(Наименование объекта, адрес)								
№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (мед. кабинет, педагог-психолог, кабинет дополнительно го образования, учитель-логопед, методический кабинет,	Есть	13	83-108	На функциональных зонах отсутствуют тактильные информационные таблички о назначении помещения дублированные ш. Брайля. Отсутствуют места для обслуживания инвалидов и МГН.	С Все	Установить информационные тактильные таблички с назначением помещения, с дублированием шрифтом Брайля в соответствии с нормативными требованиями. Выделить не менее 5% мест для обслуживания инвалидов и МГН. Высота столов, стоек и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта прилавка,	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

кабинет заведующего)		Имеющиеся знаки доступности объекта не соответствуют нормативным требованиям и вводят в заблуждения посетителей (знаки доступности по ГОСТ 52131-2019 должны располагаться рядом со входом на объект с открытым доступом населения). Отсутствует система автоматического закрывания двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто». Ширина дверных проёмов в свету менее 0,90м. Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к двери.	Все К, О К К, О С	стола, стойки, барьера и т. п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0м. Стулья и сиденья для отдыха/работы должны быть глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°. Демонтировать знаки доступности. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м. Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.	
-------------------------	--	---	--	--	--

				В мед. кабинете отсутствуют поручни возле кушетки для лежачего положения.	К, О	Установить поручни возле кушетки для самоподнимания из лежачего положения в соответствии с ГОСТ Р 51261. Обеспечить свободный проезд посетителю на кресле-коляске. Закрепить ковровое покрытие по всему периметру.	
				В мед. кабинете и методическом кабинете отсутствует свободный проезд посетителю на кресле-коляске. В кабинете педагога-психолога и учителя-логопеда ковровое покрытие не закреплено.	К Все		
				Отсутствует индукционная система, система сурдо-перевода.	Г	Установить индукционную систему, систему сурдо-перевода на объекте.	
4.2	Зальная форма обслуживания (группы детского сада, музыкальный зал, физкультурный зал)	Есть	14	109-150 На функциональных зонах отсутствуют тактильные информационные таблички о назначении помещения дублированные ш. Брайля. Ширина дверных проёмов в свету менее 0,90м. Отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к двери. Отсутствует система автоматического закрывания двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто».	С К, О С К, О К	Установить информационные тактильные таблички с назначением помещения, с дублированием шрифтом Брайля в соответствии с нормативными требованиями. Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м. Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто».	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Ковровые покрытия не закреплены.	Все	Закрепить ковровое покрытие по всему периметру.	

				Отсутствует индукционная система, система сурдо-перевода. Отсутствует бегущая строка или зона для размещения сурдопереводчика.	Г	Установить индукционную систему, систему сурдо-перевода на объекте. Установить бегущую строку для комментирования происходящего на сцене или выделить зону для размещения сурдопереводчика. Обеспечить доступ инвалидов-колясочников на сцену. Установить систему тифлокомментирования. Стулья и сиденья для отдыха/работы должны быть глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.	Г Г К С Все							Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.3	Прилавочная форма обслуживания (окно охраны).	Есть	15	151-152	Высота стойки 0,9м.	К	Высота прилавка, и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м.							
4.4	Кабинка индивидуально го обслуживания	Нет	-	-	-	-	-							-
	Общие требования к зоне	Есть	13-15	83-152	Отсутствуют места целевого назначения, они могут быть универсальными либо специально	-	Оборудовать места целевого назначения, они могут быть универсальными либо специально							Текущий ремонт.

					выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).	выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).	Индивидуальное решение с ТСП.
--	--	--	--	--	---	---	-------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зона обслуживания инвалидов	ВНД	13-15	83-152	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно планировочных барьеров и несоответствие требований нормативных документов определяет уровень Зоны №4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) как ВНД для всех категорий инвалидов.

И Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, д. 12.
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	Есть	16	153-160	Знак обозначения обособленного туалета для одного посетителя не соответствует нормативным требованиям и вводят в заблуждения посетителей. Имеющиеся знаки доступности объекта не соответствуют нормативным требованиям и вводят в заблуждения посетителей <i>(знаки доступности по ГОСТ 52131-2019 должны располагаться рядом со входом на объект с открытым доступом населения)</i> . Ширина дверных проёмов в свету 0,71м.	Все	Установить знак в соответствии с ГОСТ 52131. Демонтировать знаки доступности.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м.

				Кнопки вызова помощи установлена на высоте более 0,8м., не работает и не соответствует нормативным требованиям, отсутствует знак. Отсутствует контрастное отображение ручки по отношению к двери.	Все	Установить кнопку со шнурком на высоте 0,6-0,8м, диаметр кнопки не менее 50мм. Установить знак в соответствии с ГОСТ 52131.
				Имеющаяся контрастная лента не является контрастом для отображения дверного проема по отношению к стене. Отсутствует запирающее устройство с открыванием снаружи и знаком индикации «занято/свободно».	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.
				Отсутствует автоматический дверной доводчик с дистанционным управлением с кнопки.	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.
				Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины.	Все	Установить устройство с открыванием снаружи и знаком индикации «занято/свободно».
				Отсутствуют писсуар вертикальной формы.	К, О	Установить автоматический дверной доводчик с дистанционным управлением с кнопки.
				В помещениях, где посетитель может остаться один отсутствует система двусторонней связи, снабженная визуальными аварийными сигналами устройствами. Снаружи над дверью помещения отсутствует комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации.	К, О	Установить систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины.
				С одной стороны, отсутствует стационарный опорный поручень.	Все	Установить писсуар вертикальной формы и биде.
				Откидной поручень не вынесен за край унитаза.	Все	Замкнутые пространства зданий, где посетитель может остаться один, должны быть оборудованы системой двусторонней связи. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковым и визуальным аварийным сигнальным устройствам.
					К, О	Установить стационарные, опорные поручни в соответствии с требованиями ГОСТ 51261.
					К, О	Установить откидные опорные поручни в соответствии с требованиями ГОСТ 51261.

					Расстояние от поручня до оси унитаза 0,3м. Высота зеркала более 1м. Под раковиной отсутствует свободное пространство для кресла-коляски шириной и высотой 0,75м., глубиной 0,5м. Поручни у раковины установлены в уровень и не выступают на 0,01-0,05м.	К, О К К К, О	Перенести поручень на рассеяние до оси унитаза 0,35-0,37м. Установить зеркало на высоте не выше 1м. по нижнему краю. Установить раковину в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330. Перенести поручни в соответствии с требованиями ГОСТ 51261.	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	Нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Есть	16	153-160	Отсутствует универсальная кабина для МГН.	Все	Оборудовать универсальную кабину для МГН.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	16	153-160	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Несоответствие требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры Зоны №5 «Санитарно-гигиенических помещений» позволяет определить уровень доступности для инвалидов категории У, Г как ДЧ-И, так как существующие несоответствия не являются критичными для этой категории инвалидов и существующее барьеры они могут преодолеть в рамках индивидуальной мобильности. Для категорий К, О, С существующие барьеры являются критичными, уровень доступности определяется как «ВНД».

1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, д. 12.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане			Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	161-169	Все	Отсутствует комплексная система визуальной информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Есть	-	168	Все	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Есть	-	162,165, 166,167, 170	Все	Отсутствует комплексная система тактильной информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

Общие требования к зоне	Есть	-	161-170	Отсутствует комплексная система, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
-------------------------	------	---	---------	--	-----	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	161-170	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.


* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно планировочных барьеров определяет уровень доступности Зоны №6 «Система информации на объекте» как ВНД для всех категорий инвалидов.

План микрорайона
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, д. 12.

ДС «Фестивальный»




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Вход на территорию
- Путь движения до объекта
- Парковка

**План прилегающей территории
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, д. 12.**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1- Вход на территорию 
2- Путь движения по территории 
Вход в здание 
3- Парковка 



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Фестивальный»

г. Сургут, пр-т Первопроходцев, д. 12.

1 этаж



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 4 – Лестница наружная
- 5 – Пандус
- 6 – Входная площадка
- 7 – Дверь входная
- 8 – Тамбур
- 9 – Холл, коридор
- 10 – Лестница
- 11 – Двери
- 12 – Эвакуационные выходы
- 13 – Кабинетная форма обслуживания
- 14 – Зальная форма обслуживания
- 15 – Прилавочная форма обслуживания
- 16 – Санузел

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение


детский сад «Фестивальный»

г. Сургут, пр-т Первопроходцев, д. 12.

2 этаж

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 4 – Лестница наружная
- 5 – Пандус
- 6 – Входная площадка
- 7 – Дверь входная
- 8 – Тамбур
- 9 – Холл, коридор
- 10 – Лестница
- 11 – Двери
- 12 – Эвакуационные выходы
- 13 – Кабинетная форма обслуживания
- 14 – Зальная форма обслуживания
- 15 – Прилавочная форма обслуживания
- 16 – Санузел



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Фестивальный»
г. Сургут, пр-т Первопроходцев, 12.

Территория, прилегающей к зданию (участка)

ФОТО № 1 Парковка



ФОТО №2 Парковка



ФОТО № 3 Вход на территорию



ФОТО № 4 Вход на территорию



ФОТО № 5 Путь движения до входа



ФОТО № 6 Путь движения до входа




ФОТО № 7 Путь движения до входа




ФОТО № 8 Путь движения до входа




ФОТО № 9 Путь движения до входа




ФОТО № 10 Путь движения до входа



Вход в здание

ФОТО № 11 Лестница



ФОТО № 12 Лестница



ФОТО № 13 Лестница



ФОТО № 14 Лестница



ФОТО № 15 Лестница



ФОТО № 16 Лестница



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 17 Лестница



ФОТО № 18 Пандус



ФОТО № 19 Пандус



ФОТО № 20 Пандус



ФОТО № 21 Пандус



ФОТО № 22 Пандус



ФОТО № 23 Пандус



ФОТО № 24 Входная площадка



ФОТО № 25 Входная площадка



ФОТО № 26 Входная площадка



ФОТО № 27 Дверь входная



ФОТО № 28 Дверь входная



ФОТО № 29 Тамбур



ФОТО № 30 Тамбур



ФОТО № 31 Тамбур



ФОТО № 32 Тамбур




ФОТО № 33 Тамбур



ФОТО № 34 Тамбур-шлюз



ФОТО № 35 Тамбур-шлюз



ФОТО № 36 Тамбур-шлюз



Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)

ФОТО № 37 Холл



ФОТО № 38 Холл



ФОТО № 39 Холл



ФОТО № 40 Коридор



ФОТО № 41 Коридор



ФОТО № 42 Коридор




ФОТО № 43 Холл



ФОТО № 44 Холл



ФОТО № 45 Коридор



ФОТО № 46 Коридор



ФОТО № 47 Коридор



ФОТО № 48 Коридор



ФОТО № 49 Коридор



ФОТО № 50 Коридор



ФОТО № 51 Коридор



ФОТО № 52 Коридор




ФОТО № 53 Лестница



ФОТО № 54 Лестница



ФОТО № 55 Лестница



ФОТО № 56 Лестница



ФОТО № 57 Лестница



ФОТО № 58 Лестница



ФОТО № 59 Лестница



ФОТО № 60 Лестница



ФОТО № 61 Лестница



ФОТО № 62 Двери внутри



ФОТО № 63 Двери внутри



ФОТО № 64 Кабинет директора



ФОТО № 65 Кабинет директора



ФОТО № 66 Эвакуационный выход



ФОТО № 67 Эвакуационный выход



ФОТО № 68 Эвакуационный выход



ФОТО № 69 Эвакуационный выход



ФОТО № 70 Эвакуационный выход



ФОТО № 71 Эвакуационный выход




ФОТО № 72 Эвакуационный выход



ФОТО № 73 Эвакуационный выход



ФОТО № 74 Эвакуационный выход



ФОТО № 75 Эвакуационный выход



ФОТО № 76 Эвакуационный выход




ФОТО № 77 Эвакуационный выход



ФОТО № 78 Эвакуационный выход



ФОТО № 79 Эвакуационный выход



ФОТО № 80 Эвакуационный выход




ФОТО № 81 Эвакуационный выход



ФОТО № 82 Эвакуационный выход



Зоны целевого назначения

ФОТО № 83 Мед. кабинет



ФОТО № 84 Мед. кабинет



ФОТО № 85 Мед. кабинет




ФОТО № 86 Мед. кабинет



ФОТО № 87 Мед. кабинет



ФОТО № 88 Мед. кабинет



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 89 Мед. кабинет



ФОТО № 90 Мед. кабинет



ФОТО № 91 Мед. кабинет




ФОТО № 92 Педагог - психолог



ФОТО № 93 Педагог - психолог



ФОТО № 94 Педагог - психолог



ФОТО № 95 Кабинет доп. образования



ФОТО № 96 Кабинет доп. образования




ФОТО № 97 Учитель-логопед



ФОТО № 98 Учитель-логопед



ФОТО № 99 Учитель-логопед



ФОТО № 100 Учитель-логопед




ФОТО № 101 Методический кабинет



ФОТО № 102 Методический кабинет



ФОТО № 103 Методический кабинет




ФОТО № 104 Кабинет заведующего




ФОТО № 105 Кабинет заведующего



ФОТО № 106 Кабинет заведующего




ФОТО № 107 Кабинет заведующего




ФОТО № 108 Кабинет заведующего



ФОТО № 109 Музыкальный зал



ФОТО № 110 Музыкальный зал



ФОТО № 111 Музыкальный зал




ФОТО № 112 Музыкальный зал



ФОТО № 113 Музыкальный зал



ФОТО № 114 Физкультурный зал




ФОТО № 115 Физкультурный зал




ФОТО № 116 Физкультурный зал



ФОТО № 117 Физкультурный зал



ФОТО № 118 Физкультурный зал



ФОТО № 119 Группы



ФОТО № 120 Группы



ФОТО № 121 Группы



ФОТО № 122 Группы




ФОТО № 123 Группы




ФОТО № 124 Группы




ФОТО № 125 Группы



ФОТО № 126 Группы



ФОТО № 127 Группы



ФОТО № 128 Группы



ФОТО № 129 Группы



ФОТО № 130 Сан.узел в группе



ФОТО № 131 Сан.узел в группе




ФОТО № 132 Сан.узел в группе



ФОТО № 133 Сан.узел в группе



ФОТО № 134 Сан.узел в группе



ФОТО № 135 Сан.узел в группе



ФОТО № 136 Сан.узел в группе



ФОТО № 137 Группы



ФОТО № 138 Группы



ФОТО № 139 Группы



ФОТО № 140 Группы



ФОТО № 141 Группы




ФОТО № 142 Группы



ФОТО № 143 Группы



ФОТО № 144 Группы



ФОТО № 145 Группы



ФОТО № 146 Сан. узел в группе



ФОТО № 147 Сан. узел в группе



ФОТО № 148 Сан. узел в группе




ФОТО № 149 Сан. узел в группе




ФОТО № 150 Сан. узел в группе



ФОТО № 151 Окно охраны



ФОТО № 152 Окно охраны



Санитарно-гигиенические помещения

ФОТО № 152 Туалет



ФОТО № 154 Туалет



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 155 Туалет




ФОТО № 156 Туалет




ФОТО № 157 Туалет



ФОТО № 158 Туалет



ФОТО № 159 Туалет



ФОТО № 160 Туалет



Система информации и связи (на всех зонах)

ФОТО № 161



ФОТО № 162




ФОТО № 163



ФОТО № 164



ФОТО № 165



ФОТО № 166



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 167 Группы




ФОТО № 168 Группы



ФОТО № 169 Группы



ФОТО № 170 Группы



Путь движения от остановки

ФОТО № 171 Путь от остановки




ФОТО № 172 Путь от остановки



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 173 Путь от остановки



ФОТО № 174 Путь от остановки



ФОТО № 175 Путь от остановки шпы



ФОТО № 176 Путь от остановки



ФОТО № 177 Путь от остановки



ФОТО № 178 Путь от остановки



ФОТО № 179 Путь от остановки



ФОТО № 180 Путь от остановки



ФОТО № 181 Путь от остановки



ФОТО № 182 Путь от остановки



ФОТО № 183 Путь от остановки



ФОТО № 184 Путь от остановки

