

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования
Администрации города Сургута
Т.Н. Османкина
« 17 » 03 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

№ 83 «Утиное гнездышко»

Л.В. Челомова

« 15 » 03 20 17 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 83 «Утиное гнездышко»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального дошкольного образовательного учреждения.

1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Пролетарский, 20/1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2512,1 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9997,00 кв.м.

1.4. Год постройки здания - 1988, последнего капитального ремонта – 2015г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не предусмотрено, капитального: не предусмотрено.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 «Утиное гнездышко». Краткое наименование: МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Пролетарский, 20/1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): - оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):- образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): - на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - нет.

- 2.6 Плановая мощность посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 310 – человек (детей).
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- две остановки «торговый центр Славянский», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Геологическая – 570м. и наименованием маршрутов № 24, № 52, № 11, № 12 (м/т), № 20 (м/т), № 35 (м/т), № 40 (м/т), № 53 (м/т), с чётной стороны ул. Геологическая – 630 м № 11, № 19, № 52, № 5 А, № 12 (м/т), № 20 (м/т), № 35 а (м/т), № 53 (м/т), № 69(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- № 5 А, № 11, № 19, № 24, № 52, - маршруты движения до объекта с нечётной и чётной стороны – осуществляют перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования (низкопольными автобусами).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 570 м.

3.2.2 Время движения: 7 минут (быстрым шагом) 12 минут (медленным шагом).

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	С нарушениями зрения	«ДУ»
5	С нарушениями слуха	«ДУ»
6	С нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ

2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность основных структурно-функциональных зон в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) в следствии архитектурно-планировочных барьеров определяется как: физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступна (ВНД).

В следствии того что в учреждении разработан пакет документов по оказанию ситуационной помощи инвалидам (положение об обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в организации (учреждении); приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов; внесены изменения в должностные инструкции персонала ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении) и на объекте приняты меры для обеспечения доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала доступ в учреждение определяется, как доступен условно «ДУ» при помощи сотрудников.

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта): физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.

8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
---	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Развитие образования г. Сургута на 2014-2030 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов (К, Г, С, У, О) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект доступен условно (ДУ).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: - не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте Окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru>, <http://ds83.detkin-clab.ru>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта:

от « 24 » 09 201 7 г.,
от « 19 » 12 201 6 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
№ 83 «Утиное гнездышко»
Л.В. Челомова
«*24*» *01* 20 *17* г.



АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 83 «Утиное гнездышко»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального дошкольного образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Пролетарский, 20/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2512,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9997,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1988, последнего капитального ремонта - 2015г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не предусмотрено, капитального: не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 «Утиное гнездышко». Краткое наименование: МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Пролетарский, 20/1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): - на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - нет.
- 2.6 Плановая мощность посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 310 – человек (детей).
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- две остановки «торговый центр Славянский», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Геологическая – 570м. и наименованием маршрутов № 24, № 52, № 11, № 12 (м/т), № 20 (м/т), № 35 (м/т), № 40 (м/т), № 53 (м/т), с чётной стороны ул. Геологическая – 630 м № 11, № 19, № 52, № 5 А, № 12 (м/т), № 20 (м/т), № 35 а (м/т), № 53 (м/т), № 69(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- № 5 А, № 11, № 19, № 24, № 52, - маршруты движения до объекта с нечётной и чётной стороны – осуществляют перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования (низкопольными автобусами).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **570 м.**

3.2.2 Время движения: **7 минут (быстрым шагом) 12 минут (медленным шагом).**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет: нет;**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *(есть, нет):* **есть;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *(да, нет):* **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	С нарушениями зрения	«ДУ»
5	С нарушениями слуха	«ДУ»
6	С нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заместитель заведующего по АХР Н.Ю. Настыченко тел.(3462) 26-07-48

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
№ 83 «Утиное гнездышко»
Л.В. Челомова
« 19 » 12 2016 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 83 «Утиное гнездышко»

Ханты-Мансийский
Автономный округ

« 19 » 12 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: зданиемunicipального дошкольного образовательного учреждения.

1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Пролетарский, 20/1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2512,1 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9997,00 кв.м.

1.4. Год постройки здания - 1988, последнего капитального ремонта - 2015г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не предусмотрено, капитального: не предусмотрено.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 «Утиное гнездышко». Краткое наименование: МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Пролетарский, 20/1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МБДОУ №83 «Утиное гнездышко» осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, от 22июля 2014 года, регистрационный № 1576, серия 86ЛО1 № 0000778, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии - бессрочно.

Организованный режим работы ДОО позволяет создавать условия для деятельности различных творческих коллективов, используя специалистов и базу учреждений наших соседей - партнёров. В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет, на основании правил приёма (зачисления) детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 «Утиное гнездышко».

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 83 «Утиное гнездышко» составлена с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Социокультурные истоки» под ред. И.А. Кузьминой, А.В. Камкиной, которая определяет содержание обязательной части образовательной программы дошкольного образования, и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, определенным ФГОС-социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а так же обеспечивает вариантность образования, отражает специфику деятельности ДОУ, а так же позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- две остановки «торговый центр Славянский», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Геологическая – 570м. и наименованием маршрутов № 24, № 52, № 11, № 12 (м/т), № 20 (м/т), № 35 (м/т), № 40 (м/т), № 53 (м/т), с чётной стороны ул. Геологическая – 630 м № 11, № 19, № 52, № 5 А, № 12 (м/т), № 20 (м/т), № 35 а (м/т), № 53 (м/т), № 69(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- № 5 А, № 11, № 19, № 24, № 52, - маршруты движения до объекта с нечётной и чётной стороны – осуществляют перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования (низкопольными автобусами).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **570 м.**

3.2.2 Время движения: **7 минут (быстрым шагом) 12 минут (медленным шагом).**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *(есть, нет): есть;*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *(да, нет): нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	С нарушениями зрения	«ДУ»
5	С нарушениями слуха	«ДУ»
6	С нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1, 2	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	3 - 6	3 - 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	7 - 10	8 - 13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	11 - 15	14 - 18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	16, 17	19 - 22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	23 - 33

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность основных структурно-функциональных зон в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) вследствие архитектурно-планировочных барьеров определяется как: физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступна (ВНД).

Вследствии того, что в учреждении разработан пакет документов по оказанию ситуационной помощи инвалидам (положение об обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в организации (учреждении); приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов; внесены изменения в должностные инструкции персонала ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении) и на объекте приняты меры для обеспечения доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала доступ в учреждение определяется, как доступен условно «ДУ» при помощи сотрудников.

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта): физическая доступность для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Развитие образования г. Сургута на 2014 - 2030 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов (К, Г, С, У, О) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект доступен условно (ДУ).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов выпуска № 1 от 05.04.2017 г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов - Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: -.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта прилагается:-

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте Окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда», на официальном сайте образовательного учреждения <http://ds83.detkin-club.ru>.

5. Особые отметки:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|-----|--|--------|
| 1. | Территории, прилегающей к объекту | на 2л. |
| 2. | Входа (входов) в здание | на 2л. |
| 3. | Путей движения в здании | на 3л. |
| 4. | Зоны целевого назначения объекта | на 2л. |
| 5. | Санитарно-гигиенических помещений | на 3л. |
| 6. | Системы информации на объекте | на 2л. |
| 7. | Результаты фотофиксации | на 9л. |
| 8. | План прилегающей территории | на 1л. |
| 9. | План эвакуации | на 2л. |
| 10. | Схема движения от остановки «Магазин Москва» до МБДОУ №83 «Утиное гнездышко» | на 1л. |

Руководитель рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР - Настыченко Н.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист по ОТ- Шадеркина Л.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

От департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:

Ведущий специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы
- Белоконов П.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента городского хозяйства Администрации города:

Заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожно -
транспортного управления - Байков А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности -
Арсанбекова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» -
Филатов С. И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества
инвалидов - Соколова Л.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Р.С.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко», проспект Пролетарский 20/1.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1, 34	Вход на территорию не имеет доступных элементов информации.	Все	Оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов- колясочников	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	2	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН. Асфальтовое покрытие имеет неровности, выбоины. Отсутствуют тактильные указатели, обозначающие направление движения, предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа, перед лестницей за 0,8 м	Все С	Обеспечить информационной поддержкой на всех путях движения, доступных для МГН. Выполнить восстановление, замену покрытий территории (дорожки, тротуар и т.д.) с учетом разного типа покрытия контрастных тонов (для слабовидящих, слепых) предупреждающие об изменении направления движения и профиля рельефа и перед лестницей за 0,8 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют места отдыха для МГН.	Все	Оборудовать места отдыха для МГН	
1.3.	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствует	Все	Оборудовать пандус (наружный) в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

1.4.	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для парковки автотранспорта инвалидов.	К	Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории учреждения. Организация мест парковки за пределами земельного участка. Установить вертикальные и горизонтальные знаки.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	1, 2	1, 2	Вход на территорию не имеет доступных элементов информации. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН. Асфальтовое покрытие имеет неровности, выбоины. Отсутствуют места отдыха для МГН. Отсутствует пандус (наружный).	Все	Оборудовать доступными элементами информации на объекте для МГН. Обеспечить информационной поддержкой на всех путях движения, доступных для МГН. Выполнить асфальтирование территории. Оборудовать места отдыха для МГН. Оборудовать пандус (наружный) в соответствии с нормативным требованиям.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1, 2	1, 2, 34	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно полностью; ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно полностью помощи

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, С, О, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД), в связи с тем, что предусмотрен ответственный персонал по оказанию необходимого сопровождения

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко», проспект Пролетарский 20/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	Есть	3	3	Первая и последняя ступени не выделены цветом или фактурой. Ширина проступей менее 0,35 м. Отсутствует кнопка вызова.	С	Выделить первую и последнюю ступени цветом или фактурой. Привести в соответствие с нормативными требованиями. Установить кнопку вызова.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2.	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствует	Все	Оборудовать пандус (наружный) в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	Есть	4	3, 4	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствует навес, водоотвод при входе входной площадке. Отсутствует звуковой маяк.	Все Все	Установить дренажные и водосборные решетки. Оборудовать навесом, водоотводом при входе входной площадке.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	Есть	5	5	Ширина дверного полотна 0,83м. Отсутствует фиксатор в положениях «открыто» «закрыто».	С К К	Установить звуковой маяк на стене. Расширить дверной проем (1,2м) и установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9 м. Установить фиксатор в положениях «открыто» «закрыто», с 5 сек. задержкой	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				Высота порога в дверном проеме более 0,014м.	К	Понизить высоту порога до 0,014 м.	
2.5	Тамбур	Есть	6	6, 7	Все	Установить дренажные водосборные решетки.	Текущий ремонт.
				Отсутствует дренажные водосборные решетки.	К	Установить дверной блок с шириной дверного полотна не менее 0,9 м.	Индивидуальное решение с ТСР.
				Ширина дверного полотна менее 0,9м.	Все	Увеличить глубину тамбуров.	
				Глубина тамбуров менее 1.37*2.13, 1.54*2.13	К	Понизить высоту порога до 0,014 м.	
				Высота порога более 0,014м.	Все	Установить кнопку вызова.	Текущий ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	3 - 6	3 - 7	Все	Оборудовать пандус (наружный) в соответствии с нормативным требованиям.	Индивидуальное решение с ТСР.
						Установить дренажные и водосборные решетки.	
						Оборудовать навесом, водоотводом при входе входной площадке.	
						Привести в соответствие с нормативными требованиями размеры тамбуров.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	3, 4, 5, 6	3, 4, 5, 6, 7	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, С, О, Г, У) доступен условно (ДУ), в связи с тем, что предусмотрен ответственный персонал по оказанию необходимого сопровождения

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко», проспект Пролетарский 20/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание			Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	7	8, 9, 10	Отсутствуют поручни на стенах по пути движения.	О		Установить поручни на стенах по пути движения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Ширина коридоров менее 1,35м.	Все		Расширение коридоров нецелесообразно по конструктивным особенностям здания.	
					Отсутствие тактильных направляющих, или контрастно окрашенных поверхностей на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы за 0,6 м, перед поворотом коммуникационных путей, визуальные элементы.	С		Нанести тактильных направляющих или предусмотреть разный тип покрытия (контрастных тонов) поверхностей на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных	
					Отсутствует информационная схема.	С		Установить информационную схему.	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	8	11	Ширина лестничного марша менее 1,35 м.	Все		По конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша нецелесообразно.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

				Отсутствуют двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением поручней на 0,3 м.	Все	Установить двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением поручней на 0,3 м.	
				Отсутствует контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени.	С	Нанести контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени.	
				Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней.	С	Нанести тактильную маркировку этажей на торцевых частях поручней.	
				Отсутствуют противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени.	Все	Установить противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени.	
				Лестница не продублирована подъемным механизмом.	К, О	Предусмотреть автономное подъемное транспортное средство.	
				Отсутствуют бортики 0,02м. с боковой стороны ступени не прилегающей к стене.	О, С	Установить бортики 0,02м. с боковой стороны ступени не прилегающей к стене.	
3.3	Двери	Есть	9	Отсутствует фиксатор в положении «открыто» «закрыто».	Все	Установить фиксатор в положении «открыто» «закрыто».	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Высота порога более 0,014м.	К	Снизить высоту порога до 0,014м.	
				Ширина дверного блока менее 0,9м.	К	Установить дверной блок с шириной дверного полотна не менее 0,9м.	
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности).	Есть	7, 8	Отсутствует не задымляемая зона безопасности, оборудованная обратной секторной связью.	Все	Оборудовать не задымляемую зону безопасности с обратной секторной связью.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	7 - 9	8 - 13	Ширина коридоров менее 1,35м. Ширина лестничного марша менее 1,35 м. Отсутствуют двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением поручней на 0,3 м. Отсутствуют противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени. Отсутствует фиксатор в положение (открыто/закрыто). Отсутствует не задымляемая зона безопасности, оборудованная обратной селекторной связью.	Все	Расширение коридоров нецелесообразно по конструктивным особенностям здания. По конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша нецелесообразно. Установить двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением поручней на 0,3 м. Установить противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени. Установить фиксатор в положение (открыто/закрыто). Оборудовать не задымляемую зону безопасности обратной селекторной связью.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
--	-------------------------	------	-------	--------	--	-----	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДУ	7 - 9	8 - 13	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, С, О, Г, У) доступен условно (ДУ), в связи с тем, что предусмотрен ответственный персонал по оказанию необходимого сопровождения

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко», проспект Пролетарский 20/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (группа, педагога- психолог, учитель- логопед)	Есть	11, 12 13	14, 15, 16	Высота порогов более 0,014м.	К	Понизить пороги до 0,014 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	
4.2	Зальная форма обслуживания (спортивный зал, музыкальный зал)	Есть	14, 15	17, 18	Ширина дверного полотна в музыкальном зале менее 0,9м.	К	Установить дверной блок с шириной дверного полотна не менее 0,9м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют специальные приборы усиления звука.	Г	Приобрести специальные приборы усиления звука.	
					Высота порогов более 0,014м.	К	Понизить высоту порога до 0,014м.	
					Отсутствуют поручни по периметру зала.	О	Установить поручни по периметру зала	
					Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички о назначении кабинета.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
--	-------------------------	--	--	--	--	-----	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов.	ДУ	11 - 15	14 - 18	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, С, О, Г, У) доступен условно (ДУ), в связи с тем, что предусмотрен ответственный персонал по оказанию необходимого сопровождения

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко», проспект Пролетарский 20/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание			Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	16	19 -21	Отсутствует универсальная кабина для инвалидов.	Все	Все	Оборудовать универсальную кабину для инвалидов размером 2,2 x 2,25м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	Все		Установить информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	
					Отсутствует кнопка экстренного вызова, система двусторонней связи.	Все		Установить кнопку экстренного вызова, систему двусторонней связи.	
					Смеситель умывальника не рычажного или сенсорного типа.	Все		Установить смеситель умывальника рычажного или сенсорного типа.	
					Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья.	К О		Обеспечить поручнями, штангами, откидными сиденьями.	
					Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	Все	Все	Предусмотреть крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	
					Отсутствуют писсуары.	Все		Установить писсуары.	

				Отсутствуют унитазы имеющие опору для спины.	К О	Установить унитазы имеющие опору для спины.	
				Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз.	К	Организовать свободную зону для пересаживания с кресла-коляски на унитаз.	
				Отсутствует аварийное освещение.	Все	Установить аварийное освещение.	
				Высота порогов более 0,014 м.	К	Понизить пороги до 0,014 м	
5.2.	Бытовая комната (приемная)	Есть	17	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует рельефная нумерация шкафов. Шкафы не контрастной окраски.	С	Нанести рельефным шрифтом нумерацию шкафов. Установить шкафы контрастной окраски.	
				Высота порогов более 0,014 м.	К	Понизить пороги до 0,014 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	16, 17	Отсутствует универсальная кабина для инвалидов.	Все	Оборудовать универсальную кабину для инвалидов размером 2,2 x 2,25м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения.		Обеспечить информационными табличками о назначении помещения.	
				Отсутствует система двусторонней связи.		Оборудовать систему двусторонней связи.	
				Отсутствует кнопка вызова.		Предусмотреть кнопку вызова.	
				Смеситель умывальника не рычажного или сенсорного типа.		Предусмотреть смеситель умывальника рычажного или сенсорного типа.	
				Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.		Предусмотреть крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	
				Отсутствуют писсуары.		Установить писсуары.	
				Отсутствует аварийное		Установить аварийное	

					освещение.			освещение.	
--	--	--	--	--	------------	--	--	------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	16,17	20-22	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, С, О, Г, У) доступен условно (ДУ), в связи с тем, что предусмотрен ответственный персонал по оказанию необходимого сопровождения

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко», проспект Пролетарский 20/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и	С	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно	Индивидуальное решение с ТСР.

					свободно передвигаться в здании.		передвигаться в здании.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте.	ДУ	-	-	Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, С, О, Г, У) доступен условно (ДУ), в связи с тем, что предусмотрен ответственный персонал по оказанию необходимого сопровождения

№ 1



№ 2



№ 3



№ 4



№ 5




№ 6



№ 7



№ 8



№ 9



№ 10



№ 11



№ 12



№ 14



№ 15



№ 16



№ 17



№ 21



№ 22



№ 23



№ 24



№ 25



№ 26



№ 27



№ 28



№ 29



№ 30



№ 31



№ 32




№ 33



№ 34



План прилегающей территории



-  вход на территорию МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко»
-  граница з/у МБДОУ
-  пути эвакуации МГН
-  основной вход в здание
-  дополнительный вход/выход на территорию



обследуемый объект